切削状態(目安)： ●：安定切削 ◐：一般切削 ✱：不安定切削

被削材		
P	鋼	●◐✱◐✱✱● ◐✱●✱ ●◐●◐◐ ◐✱◐ ✱✱ ●◐✱ ●◐✱ ●◐✱ ✱✱ ●◐✱ ✱✱ ●◐✱ ✱