切削状態(目安)： ●：安定切削 ◐：一般切削 ✱：不安定切削

被削材		
P	鋼	●◐✱◐✱✱● ◐✱●✱✱ ●◐●●◐● ✱✱ ●◐ ◐●✱ ✱ ●◐✱ ●◐ ●◐✱ ✱ ●◐ ●◐ ●◐ ✱ ●◐ ◐ ●◐ ●◐ ●◐