HA ダイスライドブシュHA寸法表（ブシュ内径φ6～φ40）

部品番号の表示方法

HA ○○ ○○ ○○
- ブシュの長さ
- ブシュの外径
- ブシュの内径
- 製品記号

HA 061008

Parts No.でご指示ください

標 鉛フリー RoHS2 ELV

ブシュ内径	推奨相手寸法				ブシュ寸法						
	ハウジング内径	軸径			内径	外径					
		一般用(高負荷)	一般用(軽負荷)	高精度用			8	10	12	15	16
6	$\phi 10H7\ ^{+0.015}_{0}$	$\phi 6d8\ ^{-0.030}_{-0.048}$	$\phi 6e7\ ^{-0.020}_{-0.032}$	$\phi 6f7\ ^{-0.010}_{-0.022}$	$\phi 6\ ^{+0.022}_{+0.010}$	$\phi 10\ ^{+0.015}_{+0.006}$	061008	061010	061012	061015	
8	$\phi 12H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 8d8\ ^{-0.040}_{-0.062}$	$\phi 8e7\ ^{-0.025}_{-0.040}$	$\phi 8f7\ ^{-0.013}_{-0.028}$	$\phi 8\ ^{+0.028}_{+0.013}$	$\phi 12\ ^{+0.018}_{+0.007}$	081208	081210	081212	081215	
10	$\phi 14H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 10d8\ ^{-0.040}_{-0.062}$	$\phi 10e7\ ^{-0.025}_{-0.040}$	$\phi 10f7\ ^{-0.013}_{-0.028}$	$\phi 10\ ^{+0.028}_{+0.013}$	$\phi 14\ ^{+0.018}_{+0.007}$	101408	101410	101412	101415	
12	$\phi 18H7\ ^{+0.018}_{0}$	$\phi 12d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 12e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 12f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 12\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 18\ ^{+0.018}_{+0.007}$	121808	121810	121812	121815	121816
13	$\phi 19H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 13d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 13e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 13f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 13\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 19\ ^{+0.021}_{+0.008}$		131910	131912	131915	
14	$\phi 20H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 14d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 14e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 14f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 14\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 20\ ^{+0.021}_{+0.008}$		142010	142012	142015	
15	$\phi 21H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 15d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 15e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 15f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 15\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 21\ ^{+0.021}_{+0.008}$		152110	152112	152115	152116
16	$\phi 22H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 16d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 16e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 16f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 16\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 22\ ^{+0.021}_{+0.008}$		162210	162212	162215	162216
17	$\phi 23H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 17d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 17e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 17f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 17\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 23\ ^{+0.021}_{+0.008}$				172315	
18	$\phi 24H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 18d8\ ^{-0.050}_{-0.077}$	$\phi 18e7\ ^{-0.032}_{-0.050}$	$\phi 18f7\ ^{-0.016}_{-0.034}$	$\phi 18\ ^{+0.034}_{+0.016}$	$\phi 24\ ^{+0.021}_{+0.008}$		182410	182412	182415	182416
19	$\phi 26H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 19d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 19e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 19f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 19\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 26\ ^{+0.021}_{+0.008}$				192615	
20	$\phi 28H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 20d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 20e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 20f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 20\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 28\ ^{+0.021}_{+0.008}$		202810	202812	202815	202816
20	$\phi 30H7\ ^{+0.021}_{0}$	$\phi 20d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 20e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 20f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 20\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 30\ ^{+0.021}_{+0.008}$		203010	203012	203015	203016
22	$\phi 32H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 22d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 22e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 22f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 22\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 32\ ^{+0.025}_{+0.009}$			223212	223215	
25	$\phi 33H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 25d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 25e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 25f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 25\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 33\ ^{+0.025}_{+0.009}$			253312	253315	253316
25	$\phi 35H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 25d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 25e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 25f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 25\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 35\ ^{+0.025}_{+0.009}$			253512	253515	253516
28	$\phi 38H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 28d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 28e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 28f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 28\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 38\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
30	$\phi 38H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 30d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 30e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 30f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 30\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 38\ ^{+0.025}_{+0.009}$			303812	303815	
30	$\phi 40H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 30d8\ ^{-0.065}_{-0.098}$	$\phi 30e7\ ^{-0.040}_{-0.061}$	$\phi 30f7\ ^{-0.020}_{-0.041}$	$\phi 30\ ^{+0.041}_{+0.020}$	$\phi 40\ ^{+0.025}_{+0.009}$			304012	304015	
31.5	$\phi 40H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 31.5d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 31.5e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 31.5f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 31.5\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 40\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
32	$\phi 42H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 32d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 32e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 32f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 32\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 42\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
35	$\phi 44H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 35d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 35e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 35f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 35\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 44\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
35	$\phi 45H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 35d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 35e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 35f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 35\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 45\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
38	$\phi 48H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 38d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 38e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 38f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 38\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 48\ ^{+0.025}_{+0.009}$					
40	$\phi 50H7\ ^{+0.025}_{0}$	$\phi 40d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 40e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 40f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 40\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 50\ ^{+0.025}_{+0.009}$				405015	
40	$\phi 55H7\ ^{+0.030}_{0}$	$\phi 40d8\ ^{-0.080}_{-0.119}$	$\phi 40e7\ ^{-0.050}_{-0.075}$	$\phi 40f7\ ^{-0.025}_{-0.050}$	$\phi 40\ ^{+0.050}_{+0.025}$	$\phi 55\ ^{+0.030}_{+0.011}$				405515	