

ご案内 Guidance

写真

- ①商品番号
- ②最終掲載
カタログNo.(切替年)
- ③取扱い
- ④代替品



- ①FB-605
- ②13-5(1989年)
- ③中止品
- ④詳細はお問合せください



- ①FB-719 ②16★(2001年)
- ③中止予定品
- ④フリーザーリーフヒンジ
804~809ページからお選び
ください



- ①FB-720 ②21-2(2011年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
ステンレス製FB-1720(812
ページ)をご使用ください。



- ①FB-721 ②24(2019年)
- ③中止品
- ④フリーザーヒンジ
804~821ページからお選び
ください



- ①FB-724 ②21-2(2011年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
810~821ページからお選び
ください



- ①FB-725 ②24(2019年)
- ③中止品
- ④フリーザーヒンジ
804~821ページからお選び
ください



- ①FB-726 ②24(2019年)
- ③中止品
- ④フリーザーヒンジ
804~821ページからお選び
ください



- ①FB-727 ②24(2019年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
810~821ページからお選び
ください



- ①FB-811 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-812(旧)・FB-813(旧)
- ②14-4(1993年)
- ③中止予定品
- ④特装リーフヒンジ 787~796
ページからお選びください



- ①FB-815 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-816 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-821 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-822 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-823 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-824 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-825 ②14-4(1993年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-901 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-902 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-903 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-904 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④特装リーフヒンジ
787~796ページからお選び
ください



- ①FB-932 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
810~821ページからお選び
ください



- ①FB-933 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
810~821ページからお選び
ください



- ①FB-934 ②15-4(1999年)
- ③中止品
- ④コーナーヒンジ
810~821ページからお選び
ください



- ①FB-2717
②21-2(2011年)
- ③中止品
- ④ステンレス製FB-1717(819
ページ)をご使用ください



- ①FB-2718
②21-2(2011年)
- ③中止品
- ④ステンレス製FB-1718(819
ページ)をご使用ください