

特 長

1 接続・施工が簡単です。


スパイラルダクトの標準的な接続方法はビス+コーキング+テープ巻です。高所で行う作業のため、確実に施工することが困難な場合があります。

F-Ringスパイラルは継手部分にガスケットが装着されており、差し込んでビスを打つだけで施工が完了するので確かな施工が期待できます。

2 運搬・揚重作業が軽減できる。

大径管の直管に小径管を順々に組入れることにより全体の資材容積が小さくなります。従って、工場でのプレハブ加工したものに比べ揚重量は大幅に減少します。

各種部材



●サイズは100～400φまで製作可能です。